




AJAX

(تکنولوژی نسبس)

## راهنمای کاربری



تکنولوژی

AJAX

# Primero

راهنمای کاربری

حق چاپ C 2018 AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. تمامی حقوق محفوظ است.

هیچ بخشی از این راهنمای شرح داده شده در آن، قابل تکمیل، انتقال، رونویسی، ذخیره در یک سیستم بازیابی، یا ترجمه به هر زبانی به هر شکل یا به هر وسیله ای نیست، به جز استثنای که خریدار برای پشتیبانی گیری نگهداری می کند. بدون اجازه کتبی .AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. ("AJAX") صریح

گارانتی یا خدمات محصول تمدید نخواهد شد در صورتی که: (1) محصول تعمیر، اصلاح یا تغییر یافته باشد، مگر اینکه چنین تعمیر، اصلاح یا تغییری به صورت کتبی مجوز داده شده باشد؛ یا (2) شماره سریال محصول خراب یا گم شده باشد.

AJAX این دفترچه راهنمای "همانطور که هست" بدون هیچ نوع ضمانت

نامه ای، اعم از صریح یا ضمنی، شامل اما نه محدود به ضمانت های ضمنی برای شرایط خرید و فروش یا خرید و فروش، ازانه می دهد.

AJAX در هیچ موردی، مدیران، افسران، کارمندان یا نمایندگان آن در قبال هر گونه خسارت غیرمستقیم، خاص، اتفاقی یا تبعی (شامل خسارات غیرمستقیم، خاص، اتفاقی، یا تبعی) مسئولیت ندارند. وقفه کسب

و کار و مانند)، حتی اگر AJAX در مورد اختلال چنین آسیب هایی ناشی از هر گونه نقص یا خطأ در این راهنمای محصول توصیه شده باشد.

مشخصات و اطلاعات موجود در این دفترچه راهنمای ارائه شده است

فقط برای استفاده اطلاعاتی، و ممکن است در هر زمان و بدون اطلاع قبلی تغییر کنند، و نباید به عنوان یک تعهد توسط AJAX تلقی شوند. هیچ مسئولیت

یا مسئولیتی در قبال هر گونه خطأ یا نادرستی که ممکن است در این راهنمای ظاهر شود، از جمله محصولات و نرم افزار توصیف شده در آن، بر عهده نمی گیرد.

نامهای محصولات و شرکت‌های موجود در این راهنمای ممکن است عالم تجاری یا حق چاپ

شرکت مربوطه خود باشند یا نباشند، و تنها برای توضیح شناسایی و به نفع مالک، بدون قصد نقض استفاده می‌شوند.

نکات ایمنی	6
کجا احتمالات پریشی دیده‌گذیرم	6
معرفی	7
خلاصه مشخصات	8
محبوبیات سده	9
اوزرس آینمانی	13
کلیدهای سخت	14
موثقال بازی	16
موثقال	17
مجموعه اسکر تصوربرداری	18
جست و جوی موئناز کوپل	20
موئناز هوشمند Gradio	21
موئناز آتنن با پهنه بالا	22
موئناز آتنن های روشنیگ	23
راد اندازی اولیه	24
رابطه کاربری	25
تنظیمات	26
زبان	26
(مان و تاریخ)	26
نمایش دارن	27
سما	28
حالت فردت	29
نخربه سازی	30
بلوتوث	31
امکانات	32
اهمیت	33
بارانس اند	34

تنظیمات سریع	35
اسکن مهندی زین	36
مستگار	36
لند	41
جفت شدن تبلت	42
Gradio Smart	47
اسکن زندگ	52
لونیک برد بلند	54
شروع جستجو	56
معامل زین	57
مکان یابی نقطه هدف و بررسی هدف	58
اندازه گیری عمق	60
جزءیت	61
جستجوی کوپل ها	62
یافش هوشمند	63
آنالایزر طبیعی	67
مکان یاب دوربرید	71
جستجوی دوربرید دستی	72
جستجوی دوربرید خودکار	76
زنوفیزیک	83
بانری	85
شارژ باتری	85
اقدامات احتیاطی برای محیط عملیاتی	85
نکات و اقدامات احتیاطی در مورد شارژ باتری	86
اطلاعات نهان	87
بیانیه WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی)	89

## نکات ایمنی

قطعات موجود در این بسته مستعد آسیب ناشی از تخلیه الکترواستانک [ESD] هستند.  
لطفاً نسوزرالعمل های زیر را رعایت کنید.



برای اطمینان از مونتاژ موفق دستگاه اطمینان حاصل کنید که همه قطعات به طور این و حمل شده اند.  
اتصالات مثل ممکن است باعث شود دستگاه یک جزء را تشخیص ندهد یا راه اندازی نشود.

همگام مونتاژ یا کارکردی دستگاه را محکم نگه دارید.

توصیه می شود قبل از دست زدن به دستگاه با لصق پک جسم فلزی دیگر الکترواسیمه ساکن را تخلیه کنید.

هر زمان که دستگاه در حال استفاده نیست، دستگاه را در محیطی بدون الکترواسیمه نگهداری کنید.

قبل از خواندن دغدرجه راهنمای کاربر، دستگاه را مونتاژ یا کار نکنید. این ممکن است باعث آسیب دائمی به قطعات و همچنین آسیب به کاربر شود.



اگر در مرحله نصب به کمک نیاز دارید، لطفاً از طریق تلفن یا همیز راهنمای الاین با پشتیبانی مشورت کنید.  
همیشه قبل از ذخیره کردن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید.  
این کتابچه راهنمای کاربر را برای مراجعت بعدی نگه دارید.  
این دستگاه را دور از رطوبت نگه دارید.



قبل از اتصال به پریز مطمئن شوید که پریز برق شما همان ولتاژ را که روی شارژر نشان داده شده است ارائه می دهد.

همه هشدارها و هشدارها روی دستگاه و کاربر

در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، دستگاه را توسط برسیل خدمات بروزرسی کنید:  
ماجره داخل دستگاه نفوذ گرده است.  
دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته است.  
دستگاه به خوبی کار نمی کند یا نص توانید آن را بطبق دستگاه سقوط کرده یا آسیب دیده است.  
دستگاه دارای نشانه اشکار شکستگی است.

دستگاه را در محیطی بالاتر از 60 درجه سانتیگراد (140 درجه فارنهایت) رها نکنید. ممکن است به دستگاه آسیب بررساند.



## کجا اطلاعات پیشتری پیدا کویم

برای اطلاعات بیشتر و به روز رسانی محصول و نرم افزار به عنوان زیر مراجعه کنید:

1. وب سایت های AJAX: وب سایت AJAX اطلاعات به روز شده ای را در مورد محصولات سخت افزاری و نرم افزاری AJAX ارائه می دهد. به اطلاعات تعامل فراخواه کنید.

2. اسناد اخباری: بسته محصول شما ممکن است شامل اسناد اخباری، مانند برگه های گارانتی باشد که ممکن است توسط فروشنده شما اضافه شده باشد. این اسناد بخش از بسته اسناد ارائه نیستند.

## معرفی

AJAX قدرتمندترین و دقیق ترین سیستم های تشخیص را با سیستم ها و نرم افزارهای پیشرفته پی سایله به شما ارائه می کند. همه این ها و پیشتر در Primero. اولین اشکارساز در جهان، یک انقلاب علمی واقعاً جدید است که تمام منابعی را که در جستجو و اکتشاف نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهد. سفرهای سیستم های تشخیص پیشرفته با روش های تحقیقاتی دقیق، کارآمد و نوآورانه برای اولین بار و از طریق فقط برای فناوری آشکارساز Primero دارای طراحی منحصر به فرد و مدرن است که به شما امکان می دهد بر روی تمامی سیستم های تشخیص و اکتشاف کار کنید، همچنین حاوی مقاییر بالایی است. سطح برنامه ها و تنظیمات عملیاتی که به شما امکان می دهد برنامه های کلی سفرهای اکتشافی خود را تا زمانی که به هدف خود برسید

شامل 9 سیستم مختلف تخصصی برای تشخیص طلا، مواد معدنی و اهداف متفوون شده است • Ajax Primero • عملکرد تکنولوژیکی سطح بالا و مفاهیم جدید، این سیستم ها نتایج دقیقی را به شما می دهند در اطراف هدف با جزئیات خاص تریکارچه شده است.

این دستگاه از طریق 9 سیستم تشخیص و اکتشاف مختلف قابل استفاده است

Gradiosmart 1- سیستم

-2- اسکن زمینه

3D- اسکن زمینه

## AJAX Primero

از شما برای خرید دستگاه تشخیص

سپاسگزاریم، این بخش شروع سریع، نحوه مونتاژ دستگاه خود را نشان می‌دهد. برخی از

تاسیسات نیز نهایت‌های ویدیویی را ارائه می‌دهند. لطفاً به URL پیوند دهید تا آن را با مرورگر

وب در تلفن یا رایانه لوحی خود تماشا کنید. حتی ممکن است با اسکن کد QR به URL پیوند

دهید.

7


### خلاصه مشخصات




فناوری تشخیص AJAX بر روی یک نوآوری در زمینه تشخیص کار می‌کند تا افق‌ها و فرصت‌ها را برای تجربه جدید که منجر به جریان کار کارآمد می‌شود گسترش دهد.


اصل تحلیق	مشخصه‌ها و عملکردهای تشخیص جدگانه، شامل 9 سیستم اختیاری است
اصول کاریک، اصول جریحه، اصول عکس	پردازش داده‌ها و سیگنال‌های دیجیتال و تبدیل آنها به نتایج دیداری و شنیداری
همهاری پردازنده	MIPS 32
پردازنده عملیاتی	"MAK هست
صفحه نمایش	عمق رنگ 16 بیت، LCD TFT 800 x 480 WVGA
باندی	3300 میلی امپر ساعت 7.4 ولت.
رتبه بندی قدرت	400 میل امپر
استقامت بالایی	* زمان استفاده معمولی 10 ساعت*
آبایتور برق	دوشاخه VAC/15 VDC-EU 100-240
ذخیره سازی	کیکابایت / می‌تواند تا 1000 اسکن ذخیره کند.
صدا	صدای های با کیفیت بالا، KBIT/S, MP3 32
اطلاعات	بازخورد صدا و لمس قابل تنظیم در هنوز تنظیمات برای
بلوتوث	2.4 گیگاهرتز، حساسیت تا -80dBm
زیان‌ها	رابط کاربری جند زیانه با یکشنبه‌یان از 8 زیان.
تاریخ و زمان	ساعت Real Time را می‌توان به صورت دستی یا خودکار از طریق زمان GPS تنظیم کرد
محدودیت وزن	بین قابل تنظیم
ابعاد	سایز: ۲۴x45x145
ابعاد کلی	سایز: ۲۰x۵۲x۸۸
وزن کل بسته	8 کیلوگرم
وزن مولداز	1 کیلوگرم (~ 2 بوند) 1.7 کیلوگرم (~ 3.75 بوند)
دمای عملیاتی	-10- 50 درجه سلسیوس (گردد 60 درجه سلسیوس، گرد 14 درجه گرید 5 درجه گرید)
دمای ذخیره سازی	-10- 17 درجه سلسیوس (گردد 80 درجه سلسیوس، گرد 14 درجه گرید 7 درجه گرید)
روطوبت	من توان آن را در رطوبت نسبی تا 90 درصد ذخیره و کار کرد

\*- استقامت بالایی معمولی در معرض تخریب عمر بالتری و عوامل محیطی است.

8








## محتويات بسته


بسته دستگاه خود را برای موارد زیر برسی کنید:

1	واحد اصلی
2	اسکرر تصویربرداری
3	Gradio سنسور هوشمند
4	بسته باتری
5	قطب حمل
6	قطب یسوند
7	گیره دستگاه
8	X2 گیره بیج
9	X2 مهره گیره
10	بیج
11	مهره
12	هدفون

13	سیم بیج جستجوی C3
14	سیم بیج جستجوی C2
15	سیم بیج جستجوی C1
16	آلن رومینگ 2X
17	آلن با بهره بالا
18	سیم های اتصال
19	ماژول اتصال سیستم
20	بروب اسکن زمین 2X
21	گیره های اتصال 2X

- اقلام ارائه شده همراه با دستگاه و هرگونه لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند
- دستگاه ها
- ظاهر و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- می توانید لوازم جانبی اضافی را از خرده فروش محلی AJAX خریداری کنید. مطمئن شوید که هستند سازگار با دستگاه قبل از خرید
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید AJAX استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تایید نشده ممکن است باعث مشکلات عملکرد و نقص هایی شود که تحت پوشش گارانتی نیستند.
- بسته به شرکت های سازنده، در دسترس بودن همه لوازم جانبی ممکن است تغییر کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد لوازم جانبی موجود، به وب سایت AJAX بروید.





کلید	تابع
قدرت	<ul style="list-style-type: none"> <li>برای روشن یا خاموش کردن دستگاه فشار دهد و نگه دارید.</li> <li>برای روشن یا قفل کردن صفحه فشار دهد.</li> </ul>
خوب	<ul style="list-style-type: none"> <li>گزینه انتخاب شده را تایید/وارد کنید.</li> </ul>
بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> <li>به منوی قبلی بروید، لغو کنید.</li> </ul>
کلیدهای ناوی بری	<ul style="list-style-type: none"> <li>پیمایش از طریق رابط دستگاه.</li> </ul>
تنظیمات سریع	<ul style="list-style-type: none"> <li>برای رها کردن منوی تنظیمات سریع فشار دهد.</li> </ul>
کلید گرفتن	<ul style="list-style-type: none"> <li>کلید چند منظوره برای سهولت دسترسی در حین جستجو.</li> </ul>

روشن و خاموش کردن دستگاه


کلید پاور را چند ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

هنگامی که دستگاه خود را برای اولین بار روشن می کنید یا پس از انجام بازنمانی داده، روی صفحه را دنبال کنید



دستورالعمل برای راه اندازی دستگاه شما.

برای خاموش کردن دستگاه، کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید و میس روی خاموش کردن ضربه بزنید. تمام هشدارها و دستورالعمل های ارسال شده از پرستیل مجاز را در مناطقی که در آن قرار دارند، دنبال کنید

استفاده از دستگاه های بن سیم مانند هوایپما و بیمارستان ها محدود شده است.



شکل ۱- مونتاژ باتری



۱- روی برجستگی ها را محکم فشار داده و به سمت بیرون فشار دهید تا دریوش باتری جدا شود.

۲- بسته باتری را داخل محفظه قرار دهد.

۳- سیم های هم وصل کنید و مطمئن شوید که محکم وصل شده اند.


۴- کانکور را داخل محفظه قرار دهید و دریوش را دوباره روی دسته قرار دهید.

## مونتاژ

### مجموعه اسکنر تصویربرداری

- 1- گیره را با سوراخ های روی میل تراز کنید.
- 2- پیچ ها را داخل گیره قرار دهید.
- 3- واحد اصلی را داخل گیره قرار دهید.
- 4- مهره ها را روی پیچ ها قرار دهید و آنها را سفت کنید.
- 5- قفل قطب را باز کنید.
- 6- قطب دوم را وارد کرده و طول را تنظیم کنید.
- 7- قفل را دوباره محکم بیندید.
- 8- اسکنر تصویربرداری را با نوک قطب دوم تراز کنید.
- 9- پیچ را وارد کنید.
- 10- زاویه Imaging Scanner را تنظیم کرده و مهره را سفت کنید.
- 11- کابل را دور قطب دوم بپیچید و مازول اتصال را در جلوی واحد اصلی قرار دهید.

## مونتاز




شكل 3-جستجوی مجموعه سیم پیچ

## مونتاژ

## جست و جوی مونتاژ کوبل

- 1- گیره را با سوراخ های روی میل تراز کنید.
- 2- پیچ ها را داخل گیره قرار دهید.
- 3- واحد اصلی را داخل گیره قرار دهید.
- 4- مهره ها را روی پیچ ها قرار دهید و آنها را سفت کنید.
- 5- قفل قطب را باز کنید.
- 6- قطب دوم را وارد کرده و طول را تنظیم کنید.
- 7- قفل را دوباره محکم بیندید.
- 8- سیم پیچ جستجو را با نوک قطب دوم تراز کنید.
- 9- پیچ را وارد کنید.
- 10- زاویه سیم پیچ جستجو را تنظیم کرده و مهره را سفت کنید.
- 11- مازول اتصال را در جلوی واحد اصلی قرار دهید.
- 12- کابل را دور قطب دوم بپیچید
- 13- کانکتور را در مازول اتصال در جلوی واحد اصلی قرار داده و آن را سفت کنید.

## مونتاز




شكل 4- موئنائز هوشمند Gradio

## موئنائز هوشمند Gradio

1- بردگی های جلوی دستگاه را با  
لست پیش Gradio Smart Module  
توازن کنید

2- محکم فشار دهید تا مازول  
روبراه به دستگاه محکم شود

## مونتاژ




مونتاژ آنتن با بهره بالا

1- پریلگی های جلوی دستگاه  
را با پشت آنتن High Gain لازم  
کنید.

2- محکم فشار دهید تا آنتن  
دوباره به دستگاه محکم شود

شکل 5- مجموعه آنتن با  
بهره بالا

## مونتاژ



## مونتاژ آنتن های رومینگ

شکل 6- مونتاژ آنتن های رومینگ

1- آنتن ها را داخل کانکوورهای

وافع در جلوی واحد اصلی قرار

دهید.

2- آنتن ها را حکم به

کانکوور بیچ کنید

3- نوک آنتن را بگیرید و آن را  
دوراز کنید

## راه اندازی اولیه

هنگامی که دستگاه خود را برای اولین بار روشن می کنید یا پس از انجام بازنگشانی داده، دستورالعمل های روی صفحه را برای راه اندازی دستگاه خود دنبال کنید.

- مراحل راه اندازی اولیه ممکن است سه به نرم افزار دستگاه و منطقه شما متفاوت باشد.

1 دستگاه را روشن کنید.

فشار دهید و تکه دارید تا دستگاه روشن شود

2 یک زبان را انتخاب


کنید. زبان دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید و

را انتخاب کنید (OK)



3 زمان و تاریخ را تنظیم کنید.

برای جابجایی و تغییر مقادیر فشار دهید.



پس از تنظیم یارامترها، منوی اصلی بر روی صفحه نهایش نشان داده می شود.



## رابط کاربری



## تنظیمات

زبان

این دستگاه از 8 زبان مختلف برای رایط (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی، ترکی و عربی) پشتیبانی می‌کند.

زبان را انتخاب کنید و زبان را به دستگاه فشار دهید.

OK

برای تنظیم




زمان و تاریخ

برای جابجایی و تغییر مقادیر فشار دهید.

توجه

فرمت (مان 24 ساعت است) (hh:mm) به عنوان مثال.  
19 03/2019 قالب تاریخ روز/ماه/سال (DD/MM/yyyy) است، به عنوان مثال. 30/03/2019 18:42



## تنظیمات

نهاش دادن

روشنایی:

نوار لفزنده روشنایی را برای تنظیم روشنایی حرکت دهید.  
این مقدار از 0 تا 100 درصد روشنایی با افزایش 1 درصد قابل تنظیم است.  
حداکثر روشنایی 250 نیت است.



حالت خواب:

برای حفظ قدرت، کم نور خودکار را برای روشنایی تنظیم کنید.

این تنظیم را می‌توان روی 45، 30، 15 یا 60 ثانیه تنظیم کرد یا می‌تواند کاملاً خاموش شود.

## تنظیمات

### صدا

برای حرکت مکان نما فشار دهید، برای تغییر مقادیر فشار دهید و برای تغییر حالت فشار دهید.

- صدای عمومی: این

تنظیم میزان اعلان ها، خطاهای و صدای شروع را کنترل می کند. برای تنظیم صدا فشار دهید و برای تغییر حالت فشار دهید.



1. حالت عمومی

دستگاه علاوه بر صدا با لرزش نیز

پاسخ خواهد داد.



2. حالت این صدا

دستگاه با هیچ نوع بازخوردی پاسخ

نمی دهد

:کلید آهنج-||

این تنظیم میزان صدا را برای بازخورد

فشار دادن دکمه ها کنترل می کند.

برای تنظیم صدا فشار دهید.



3. حالت ویبرو

دستگاه فقط با بازخورد

لرزش پاسخ نمی دهد

:حجم جستجو-|||

این تنظیم میزان صدای نتایج جستجو و خواندن

را کنترل می کند.

برای تنظیم صدا فشار دهید.



4. حالت عادی

دستگاه فقط با بازخورد صوتی پاسخ

نمی دهد

میزان صدای کلید و حجم جستجو با میزان صدای

عمومی تنظیم نمی شود.

## تنظیمات


### حالت قدرت

این منو وضعیت برق دستگاه و حالت برق  
 فعلی را برای تغییر حالت برق نشان می‌دهد

برای تایید مکان تها را حرکت داده و فشار دهید

### حالت ذخیره انرژی -

این حالت با غیرفعال کردن مأموریت‌های  
بیکار به منظور حفظ انرژی برای عملیات جستجوی طولانی، در  
صرف انرژی صرفه جویی می‌کند.



### حالت یهینه -

این حالت دستگاه را با  
همه مأموریت‌ها برای عملکرد ثابت تنظیم  
می‌کند.

## تنظیمات

ذخیره سازی

این منو کتابچه جستجوی ذخیره شده قبلی را نشان می‌نماید.

کاربر می‌تواند نتایج را مشاهده یا حذف کند.

برای انتخاب نتایج سیستم برای نمایش،  
لیست را بروزرسانید.



سیس لیست نتایج جستجوهای ذخیره شده را نشان می‌دهد.

فهرست را ببینیم که برای مشاهده یا حذف تبیجه هایالیست شده فشار دهید.



## تنظیمات


بلوتوث

این منو وضعیت بلوتوث را نشان می‌نماید.

برای تغییر حالت، سیس یا برای فعال کردن  
قدار عده.

برای تغییر حالت، به کلید تغییر وضعیت بروید و برای فعال  
کردن یا غیرفعال کرن فشار دهید.

OK



## تنظیمات

### اطلاعات

این نوشان می‌دهد:

نسخه دستگاه  
نسخه نرم افزار  
مدل  
آیکایم



## تنظیمات

لخته

این متو حالت دروغ امن را نشان می دهد.

برای تغییر وضعیت، فعال کردن  
دھید، سیمکارڈ را فشار

برای تغییر وضعیت، به کلید تغییر وضعیت بروید و فشار دهید

برای فعال کردن یا غیرفعال کردن  
OK، G



یک بین جدید وارد کرید سیمکارڈ را فشار دهید  
برای آبید، دوباره بین را وارد کنید.



## تنظیمات

بازنشان کند

این متو گزینه های اولیه سازی مجدد را نشان می دهد.

: Clear

این گزینه تمام نتایج ذخیره شده را از حافظه یاک می کند.

[[ تنظیم مجدد تنظیمات ]]

این گزینه تمام تنظیمات را به مقابله بیش فرض بازنگرانی می کند.

[[ بازنگرانی به تنظیمات کارخانه ]]

این گزینه تمام تنظیمات را به مقابله بیش فرض بازنگرانی می کند و تمام نتایج ذخیره شده را پاک می کند.



## تنظیمات سریع

برای دسترسی به منوی تنظیمات سریع، کلید را در سمت چپ صفحه کلید فشار دهید.

با فشار دادن، عنوان در نوار وضعیت با نمادهای تنظیمات جایگزین می شود.

برای پیمایش در میان گزینه ها فشار دهید.

 نمایش روشنایی می توان آن را با فشار دادن برای کاهش یا افزایش شدت روشنایی تنظیم کرد.

 حالت خواب. می توان آن را روی 5 تنظیمات 30، 15، 45 یا 60 ثانیه تنظیم کرد یا به طور کامل خاموش کرد.

 حالت قدرت. می توان آن را با فشار دادن تنظیم کرد تا حالت برق را به:

حالت بهینه

حالت ذخیره نیرو

 صدا. برای افزایش یا کاهش مقدار از ادله  فعلی فشار دهید، در حالی که با فشار دادن  تغییر مقدار صدا برای دستگاه، جستجو کلید می شود.

 ساعت "18:46". زمان فعلی را با فشار دادن یا تنظیم

نمایش

توجه: برای خروج از فشار دهنده منو تنظیمات سریع. منوی تنظیمات سریع در هر منو با نوار وضعیت قابل مشاهده

قابل استرس است.



### اسکن سه بعدی زمین

اسکنر  زمین سه بعدی را از منوی اصلی  
انتخاب کنید و مطمئن شوید که دستگاه  
همانطور که در "شکل 2 - مجموعه اسکنر تصویربرداری"  
در صفحه 17 موتراز شده است.

محفوظه مشاهده را انتخاب کنید:  
دستگاه را دایانه لوحی



دستگاه:  
یارامترهای اسکن را تنظیم کنید

حالت اسکن:  
حالات خودکار این حالت بدون نیاز  
به خواندن در هر ثانیه یک بار مطالعه می کند  
دکمه دستگیره را فشار  
دهید. حالت دستی: این حالت با هر بار فشار دادن  
دکمه دستگیره، مقداری را نشان می دهد



مسیر اسکن:  
یک جهت: مراحل اسکن از پایین شبکه  
اسکن شروع می شود و برای هر ستون به بالا  
من زود  
چایگزین: مراحل اسکن بعد از انجام  
هر اسکن ستون، جهت را تغییر می دهد



## اسکن سه بعدی زمین

مرحله اسکن:

بارامترهای شبکه اسکن را تنظیم کنید.

ستون ها: مراحل اسکن به موازات دستگاه در طول فرآیند اسکن انجام می شود. ستون ها را می توان روی 10-2 تنظیم کرد.

ردیف ها: مراحل اسکن که در طول فرآیند اسکن بر دستگاه عمود هستند. ردیف ها را می توان روی 2-2 تنظیم کرد.

نقطه شروع:

نقطه شروع فرآیند اسکن را به

جب یا راست تنظیم می کند. نقطه شروع

همبیشه در پایین شبکه اسکن قرار دارد.




به شدت توصیه می شود که اندازه سلول اسکن را 30x60 سانتی متر م (2ftx1ft) نگه دارید.




اسکن سه بعدی زمین

پس از تنظیم تمام پارامترهای اسکن، عملیات تعادل را انجام دهید. برای متتعادل کردن دستگاه، آن را در حالی که اسکنر تصویربرداری 10 تا 15 سانتی متر از زمین فاصله دارد نگه دارید، کلید گرفتن را ناحیه خشی حرکت می کنید، کلید گرفتن را فشار دهید تا نوار روی رابط پر شود.


دستگاه را در نقطه شروع اسکن قرار دهید و کلید گرفتن را فشار دهید تا شروع شود. هر خواندن یک سلول در رابط را یافته کنید. پس از اتمام ستون، مطابق مسیر اسکن انتخابی، به ستون بعدی بروید. هنگامی که ناحیه اسکن به طور کامل پوشانده شود، دستگاه داده ها را پردازش می کند.



اسکن سه بعدی (Zمن)



جهت گذرنمایه را درون آوجده مسیر اسکن می‌داند



اسکن سه بعدی (Zمن)

رابط اسکن شامل موارد زیر است:

شبکه اسکن: این شبکه سطون‌ها، ردیف‌ها، مسیر اسکن و قارانه‌های فعلی را نشان می‌دهد.  
لایپن


دادن: شناخت پردازش: وضعیت پردازش تصویر را نشان می‌دهد.  
فیلدر کردن: امکان جداسازی یا بهان کردن طبقه اخواتن را فراهم می‌کند.

جزئیات: کاربر را قادر می‌سازد ناجزیاتی یک سلول و مقادیر خواندن را برسی کند.

قابلیت اتصال: وظیفه اسکن را برای بروزرسانی در حافظه ذخیره می‌کند.

ذخیره: نتیجه اسکن را برای بروزرسانی در حافظه ذخیره می‌کند.

آپلود: داده‌های اسکن را برای نهایی سه بعدی اسکن تعاملی به پردازنده تحلیلگر Ajax ارسال می‌کند.



قبل از آغاز: داده‌ها در برنامه تحلیلگر AJAX مذکون بروید که  
پس از آن است مقادیر داده‌ها را طبق لقطات  
مروره ایل کریم

رابط اسکن شامل موارد زیر است:

شبکه اسکن: این شبکه ستون‌ها، ردیف‌ها، مسیر اسکن و قرائت‌های فعلی را نمایش می‌دهد.

شاخص پردازش: وضعیت پردازش تصویر را نشان می‌دهد.


فیلتر کردن: امکان جداسازی یا پنهان کردن طیفی از خوانش‌ها را فراهم می‌کند.

جزئیات: کاربر را قادر می‌سازد تا جزئیات یک سلول و مقادیر خواندن را بررسی کند.

قابلیت اتصال: وضعیت فعلی اتصال ماژول Imaging Scanner را نشان می‌دهد.

ذخیره: نتیجه اسکن را برای بررسی آینده در حافظه ذخیره می‌کند.

آپلود: داده‌های اسکن را برای نمایش سه بعدی اسکن تعاملی به برنامه تحلیلگر Ajax ارسال می‌کند.



قبل از آپلود داده‌ها در برنامه تحلیلگر AJAX محلمن شوید که پلوتوت فعال است. پلوتوث را می‌توان از طریق تنظیمات

متوجه فعال کرد.

تبلت:

پارامترهای اسکن را تنظیم کنید

حالت اسکن، مسیر اسکن، مرحله اسکن و نقطه شروع همه یکسان هستند که قبل توضیح داده شد.

هنگامی که تمام پارامترها تنظیم شده و آماده کار هستند.



جفت شدن تبلت:

هنگامی که فرآیند تعادل زمین به پایان رسید، صبر کنید تا داده ها پردازش شوند و در صورت خاموش بودن بلوتوث آن را روشن کنید.

پنجره ای که اتصال به رایانه لوحی را درخواست می کند، در ادامه نشان داده می شود.  
در تبلت به تنظیمات بروید.



به Connections بروید.

بلوتوث را روشن کنید.

اگر اولین بار است که دستگاه را به رایانه لوحی وصل می کنید، به فرآیند جفت سازی نیاز است.

دستگاه های نزدیک را جستجو کنید و منتظر بمانید تا دستگاه در لیست دستگاه های موجود فهرست شود.

روی "AJAX" ضربه بزنید تا آن را جفت کنید، 1234 را به عنوان بین وارد کنید که




هنگامی که فرآیند جفت شدن با موفقیت انجام شد، برنامه Ajax Analyzer را راه اندازی کنید.

روی دکمه اتصال در گوشه سمت چپ بالا ضربه بزنید و مستظر بمانید تا اتصال برقرار شود.

بنجره ای که شروع اسکن را نشان می دهد.

فرآیند اسکن را با پارامترهای انتخاب شده همانطور که قبلا در اسکن دستگاه توضیح داده شد شروع کنید.

هنگامی که فرآیند اسکن به پایان رسید، نامی را برای اسکن در کادر بالا سمت راست وارد کنید و روی ذخیره ضربه بزنید.



۱- مقادیر خاص اسکن را می توان با دکمه های سمت راست از صفحه نمایش فیلتر کرد.


بینش فرض: لاریج کامل اسکن را نشان می نماید.  
ناده های اسکن را نشان می نماید و مقادیر قلل را فیلتر می کند.

ناده های اسکن را نشان می نماید و مقادیر حفره را فیلتر می کند.

۲- فیلتر کردن: جسم را می توان با استفاده از ویژگی Filtering هموار کرد تا نفای شبیه اسکن را نشان دهد.

برای نشان دادن یک عقدار سلول خاص، لزلق ها برای عکان یا بن آن استفاده کنید. مقادیر سلول در سمعت راست نشان داده شده است.

۴- ورودی مستقیم برای موقیت سلول نیز می تواند در پایین سمعت راست ایجاد شود، سطح و سوتون را وارد کنید و سپس روی رفتن ضربه بزنید تا مکان سلول را مستقیماً بیندا کنید.




### اسکن سه بعدی زمین

نمودار سه بعدی یک سطح سه بعدی را نشان می دهد که مقادیر داده های اسکن را نشان می دهد.

نهایی مختلف را می توان از سمت راست انتخاب کرد، به عنوان فیلتر کردن مقادیر فلاتات یا غارها.

برای زاویه دید سفارشی، انگشت خود را روی سطح بکشید.



جزئیات اطلاعات اسکن شامل پارامترهای اسکن انتخاب شده توسط دستگاه، تاریخ اسکن، جهت اسکن، نمای کلی مقادیر و مکان اسکن را نشان می دهد.

مکان اسکن به طور پیش فرض ذخیره نمی شود.

برای ذخیره مکان اسکن، خدمات موقعیت مکانی را از تنظیمات رایانه لوحی فعال کنید و روی Show/Refresh location ضربه بزنید.



اسکن های ذخیره شده فهرسمی از اسکن های ذخیره شده را برای بررسی و تجزیه و تحلیل نشان می دهد.

تبلت اسکن مشابه اسکن دستگاه است، اما دارای یک رابط ساده تر با تعابیش واضح تر است و کاربر را قادر می سازد تا مطالقه بزرگ تری از زمین را اسکن کند.



## Gradio Smart

را از منوی اصلی انتخاب کنید و

برای ورود به رابط سیستم جستجوی هوشمند

را فشار دهید.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه مانند "شکل 4"

"Gradio Smart Assembly" در صفحه 21 مونتاژ شده باشد



برای از بین بردن عوامل محیطی خارجی،

قبل از شروع جستجو، عملیات

تعادل سازی لازم است.

برای انجام یک تعادل، دستگاه را به سمت زمین بگیرید.

سیس کلید گرفتن را فشار داده و نگه دارید

در حالی که کلید گرفتن را فشار دهید به صورت


تصادفی روی ناحیه اسکن حرکت کنید تا نوار پیشرفت

روی نمایشگر پر شود.


در کل عملیات تعادل، فاصله نوک

دستگاه تا سطح زمین را 10-15

سانتی متر (6-4 اینچ) حفظ کنید.









پس از انجام عملیات تعادل، با حفظ فاصله مساوی روی ناحیه اسکن حرکت کنید  
بین نوک دستگاه و زمین. هنگام حرکت در

ناحیه اسکن، تغییرات روی نهایشگر را در سطوح نشانگر و شدت خواندن برای مخصوص  
کردن اهداف بیگیری کنید.

حساسیت یا تعادل را تغییر دهید تا دستگاه را تنظیم کنید تا بیکربنده مورد نظر مطابقت داشته باشد.

بس از به دست آوردن نقطه هدف، عمق سنج را انتخاب کرده و فشار دهید.

روی هدف بایستید و دستگاه را به سمت زمین پگیرید، سپس کلید گرفتن را فشار دهید و به طور پیوسته از نقطه هدف دور شوید.



هنگامی که اندازه گیری عمق انجام شد، دستگاه نتیجه را روی صفحه نهایش من دهد.

در صورت تلاش ناموفق، به نقطه هدف برگردید و دوباره این روش را تکرار کنید.



## اسکن زنده

برای ورود به رابط سیستم جستجوی Live Scan  
نماد Live Scan را از منوی اصلی انتخاب کرده و فشار

لیست.

ملحقن شوید که نسگاه مانند "شکل 4

"Smart Assembly" در صفحه 21 برای استفاده از حسگر Gradio Smart، یا همانطور که در "شکل 2" مجموعه اسکن تصویربرداری" در صفحه 17 برای استفاده از اسکنر تصویربرداری موتوری مذکور شده است.

## حالات اسکن

تصویربرداری: قبل از شروع جستجو به یک عملیات متعادل کننده نیاز است لا عوامل محیطی خارجی را باطل کرد.


برای اطلاعات بیشتر بحث (38) مراجعه کنید.



پس از انجام عملیات تعادل، با حفظ  
فاصله مساوی بین پایین اسکن  
تصویربرداری و زمین، روی تابعه  
اسکن حرکت کنید.

برای مکت و از سرگیری اسکن، کلید گرفتن و  
نشار دهید. سرعت اسکن را می‌توان با نوار سمت چپ به  
10 مقدار مختلف تنظیم کرد.

برای تعدیل پیشنهادی تعادل را می‌توان به دقت  
تنظیم کرد. از طیف نامطلوب را باطل کنید.



Gradio حالت هوشمند

برای از بین بردن عوامل محیطی خارجی،  
قبل از شروع جستجو، عملیات  
متغیر سازی لازم است.

کنید.

برای مکت و از سرگیری اسکن، کلید گرفتن را  
فشار دهید. سرعت اسکن را می توان با نوار سمت چپ به  
10 مقدار مختلف تنظیم کرد.

برای تعریف یک طیف مشخص، Gain و Balance را  
تنظیم کنید تا طیف مورد نظر مورد نیاز برای نیازهای  
جستجو را بدست آورید.

در صورتی که مازول جستجو متصل نشده باشد،  
بیامن از کابز می خواهد که یکی از مازول های جستجو  
را متصل کند.

دستگاه مطابق با مازول متصل به حالت  
Gradio Smart Imaging Scanner خواهد رفت.



از منوی اصلی انتخاب کنید.

برای ادامه به رابط جستجو، ابتدا باید آتن High Gain متصل شود.

آتن با بهره بالا همانطور که در "شکل 5 - مجموعه آتن با بهره بالا" در صفحه 22 نشان داده شده است، مونتاژ کنید.

پس از اتصال آتن High Gain، صفحه نمایش رابط جستجو را نشان می دهد.







قبل از ادامه جستجو، دستگاه باید با مقدار زمین متعادل شود.

1- دستگاه را در حالت افقی به سمت زمین بلند کنید.

در طول فرایند تعادل حرکت نکنید.

2- مقدار Gain را افزایش دهید و متوجه تغییرات در نوار سیگنال شوید.

3- مقدار نوار افزایش را ادامه دهید تا زمانی که نوار سیگنال به طور پایدار به وسط و تن برگردد

هنوز


من شود. 4- مکان نما را روی حساسیت قرار دهید و مقدار نوار را تا وسط افزایش دهید.

سطح حساسیت با توجه به شرایط منطقه قابل افزایش یا کاهش است.

سپس دستگاه را به سمت هدف بگیرید تا اثر سیگنال روی دستگاه را بشنوید.

اگر سیگنال ضعیف و کند است، حساسیت را افزایش دهید تا سیگنال روشن شود.

با نزدیکتر شدن هدف، سرعت تن افزایش می‌یابد.



دستگاه را به صورت افقی نگه دارید و آن را به راست و چپ حرکت دهید تا سیگنالی که نشان دهنده هدف احتمالی

دریافت شود.

سیس با حرکت به سمت هدف و تماشای نمایشگر دستگاه، آن سیگنال را ردیابی کنید.


توجه داشته باشید که هر چه دستگاه به هدف نزدیکتر باشد، حلقه های بیشتری روی صفحه روشن می شود و صدای افزایش می یابد. نشانگر پایینی شدت سیگنال دریافتی را نشان می دهد. با کاهش

فاصله تا هدف، حلقه ها به تدریج روشن می شوند.


هنگامی که بالاترین سیگنال رخ دهد، نشانگر وسط روشن می شود.

برای تعیین محل دقیق نقطه هدف، در حین انجام فرآیند ردیابی، دستگاه را به سمت بالا و یا بین حرکت دهید. این جهت سیگنال را که مسیر ردیابی صحیح را به نقطه هدف فراهم می کند، مشخص می کند.

برای مکان یابی دقیق تر نقطه هدف، روی نقطه هدف احتمالی بایستید و دستگاه را به سمت هدف نشانه بگیرید. سپس به جلو حرکت کنید تا از نقطه هدف عبور کنید، که با کاهش شدت سیگنال در صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود.



این فرآیند را از چهار جهت مختلف تکرار کنید تا  
مرزهای هدف احتمالی را شناسایی کرده و آن را با  
دقت بیشتری محصور کنید.



هنگامی که نقطه هدف محصور شد و قرار گرفت، آن را علامت گذاری کنید و در مرحله  
بعد به مرحله اندازه گیری عمق بروید.

پس از تعیین موقعیت هدف توسط شدت سیگنال های

دربافتنی

1- نماد Depth را در صفحه نمایش چستجو و انتخاب کنید.

2- پس از دسترسی به رابط عمق سنج، یک صفحه نمایش فشار دادن کلید گرفتن را به شما نشان می دهد.

3- دستگاه را به صورت عمودی به سمت زمین

بگیرید و یک بار کلید گرفتن را فشار دهید

سپس مستقیماً به جلو راه بروید تا صدای دستگاه

نشان دهنده پایان فرآیند اندازه گیری عمق باشد.

4- دستگاه شدت الکتریسیته مساکن یون

های هدف را پردازش می کند و بر اساس آن،

نتایج مقدار عمق تخمینی را نشان خواهد داد.



5- رابط عمق سنج تصویری را برای سطوح

زمین تا 20 متر نشان می دهد.

پس از پایان فرآیند اندازه گیری، یک خط عمق

تعیین شده را نشان می دهد و مقدار در کادر

تعیین شده نشان داده می شود.



داد ذخیره را بررابط جستجو انتخاب کرد و  
قشار دهد تا نتایج نمایش داده شود و آنها را برای  
استفاده بعدی در حافظه دستگاه ذخیره کند.  
نتیجه شامل سطوح Gain و Sensitivity به عنوان شدت سیگنال همراه با تاریخ و زمان  
است.  
برای مشاهده نتایج ذخیره شده، به تنظیمات و موسن ذخیره سازی  
رفته و سیستم را انتخاب کرد، لیستی از نتایج  
ذخیره شده قلیل نشان داده می شود.  
نتایج را من توان مشاهده را حذف کرد.



### جستجوی کوبل ها

E+

E2


E3

سم بیج جستجوی C1  
دلت لازم را برای مستگاه  
برای برآوردن انساء و  
هدف کوچک و بیز فراهم می  
کند. با وزن سبک و ودیایی  
کوچک خود بهترین ابزار  
برای جستجوی طولانی و  
فرایندهای دینایی است.

سم بیج جستجوی C2 تقابل  
بین عمق و حس است. و آن  
را به جستجوی ایدهآل برای  
زمین ها و مناطق جستجوی  
مخفف، نیازمند می کند. جه  
لشیا در عمق زمین با نزدیک تر  
به سطح فرار داده  
پاشند، بدون آن دست دلین قدرت  
سیگنال یا حس.

سم بیج جستجوی C3 ابزار  
عمق این مستگاه را که با طراحی  
مستطیلی خود سطح بیشتری  
را پوشش می دهد و با  
اعماق جستجوی طولانی برای  
 تعیین مکان هدف بزرگ و عمیق  
است.





دستگاه را همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است مونتاژ کنید.

19 "Search Coil Assembly-  
Smart Pulse-  
توصیه می شود تا زمانی که میله ها ثابت  
هستند افزایش یابد.

سطح نویز

کیفیت سیگنال را کنترل می کند. همچنین  
توصیه می شود تا زمانی که میله ها ثابت  
هستند افزایش یابد.

دهد که شامل:

کنترل تعادل:

برای بازن Shanی میله ها به مقادیر اولیه  
و تعادل آنها روی زمین فشار دهید.  
تعادل را می توان با فشار دادن برای تنظیم  
دقیق و کنترل بیشتر بر روی  
تعادل تنظیم کرد.

انتخابگر ترخ نمونه:

این تنظیم تعداد نمونه های گرفته شده برای  
بردازش را تنظیم می کند. نیازی به تغییر از مقدار  
اولیه خود ندارد مگر اینکه دستگاه دیگری در  
 Nahijeh جستجو وجود داشته باشد.

فیلتر آهن:

این تنظیم بازخورد صوتی برای فلزات هبتی  
بر آهن را غیرفعال می کند. بنابراین کاربر می  
تواند این نوع اهداف را نادیده بگیرد.

تنظیم حساسیت:

این تنظیم یاسخ دستگاه را به هدف کوچک یا عمیق  
تنظیم می کند، بنابراین توصیه می شود تا  
زمانی که سیگنال پایدار است، آن را افزایش دهید.

و بدلوالایزر شکل موج:

انتخاب کننده مولدی:

مولدی بازخورد صوتی دستگاه را انتخاب

می کند.

نماد ذخیره:

برای ذخیره مقادیر نشان داده شده روی صفحه در

فضای ذخیره سازی برای برمی بیشتر فشار دهید.

می دهد.

فعالیت اخیر جستجو را ذخیره و نشان

وضعیت اتصال:

این نماد سیم پیج جستجوی پیوست شده

فعلی یا در صورت قطع ارتباط در مازول

اتصال یا سیم پیج جستجو را نهایش می دهد.

نوار سیگنال:

این نوار زمانی پر می شود که پالس از سیم پیج

جستجو توسط یک هدف بیشتر القا شود. هرچه هدف بزرگتر

یا نزدیکتر باشد نوار بیشتر پر می شود.

شروع/مکت جستجو:

برای توقف/شروع جستجو، کلید Grip را فشار دهید.

نوار کیفیت:

این نشان دهنده کیفیت سیگنال

دریافتی است، اگر کیفیت سیگنال به اندازه

کافی بالا باشد، دستگاه بر اساس آن نوع

هدف را پردازش می کند.

نوار حال:

این سیگنال القا شده توسط جیب های

توخالی زیرزمینی و حفره ها / حفره ها را نشان

می دهد.

پس از تنظیم هر یک از پارامترها، دستگاه باید دوباره

نوع هدف:

نوع سیگنال شناسایی شده را برای هدف نشان

می دهد.

دستگاه را همانطور که در شکل سمت راست نشان داده شده است



نگه دارید.


سیم بیج جستجو را روی زمین قرار دهید و کلید Grip را فشار دهید تا جستجو شروع شود.

ابتدا دستگاه باید متعادل شود. برای متعادل کردن دستگاه، فشار دهید تا نوارهای سمت راست همه به مقادیر اولیه بازنگشانی شوند. اگر هنوز یک سیگنال استاتیک توسط دستگاه دریافت نمایند، می‌توان آن را با فشار دادن بر روی آن تنظیم کرد.



هنگامی که دستگاه متعادل شد و تمام میله‌های سمت راست خالی شدند، دستگاه را در فاصله ۳-۵ سانتی‌متری از زمین رها کنید و آن را با یک حرکت گسترده به چپ و راست با سرعت متوسط بر روی ناحیه جستجو حرکت دهید. در طول جستجو برای حداکثر عملکرد و نتایج دقیق، سیم بیج جستجو را موازی با زمین نگه دارید.





در حین حرکت در ناحیه اسکن، تغییرات روی صفحه نمایش را در سطوح سیگنال، کیفیت و سطح خالی و شدت خواندن برای محصور کردن اهداف دنبال کنید.

حساسیت یا تعادل را تغییر دهید تا دستگاه را تنظیم کنید تا پیکربندی مورد نظر مطابقت داشته باشد.

## آنالایزر طیف

این سیستم یک قرائت متقطع از هدف را انجام می دهد و داده ها را تجزیه و تحلیل می کند و سپس نتیجه را در یک سطح ترسیم شده سه بعدی روی رابط نشان می دهد که عمق و قدرت سیگнал را در منطقه جستجو نشان می دهد.

دستگاه را همانطور که در "شکل 3 - جستجوی مجموعه سیم بیج" در صفحه 19 نشان داده شده است، موتزار کنید.

آنالایزر طیف را از منوی اصلی انتخاب

کنید



کنترل تعادل:



ok را فشار دهید تا میله ها به مقادیر

اولیه بازنگشانی شده و آنها را روی زمین  
متغایر کنید. تعادل را می توان با فشار دادن

برای



تنظیم دقیق و کنترل

بیشتر بر روی تعادل تنظیم کرد.

تنظیم حساسیت:

این تنظیم پاسخ دستگاه را به هدف کوچک یا عمیق  
تنظیم می کند، بنابراین توصیه می شود تا  
زمانی که سیگنال پایدار است، آن را افزایش دهید.

سطح نویز:

کیفیت سیگنال را کنترل می کند. همچنین

توصیه می شود تا زمانی که میله ها ثابت  
هستند افزایش یابد.

### :Sample Rate Selector

این تنظیم تعداد نمونه های گرفته شده برای پردازش  
را تنظیم می کند. نیازی به تغییر از مقدار  
اولیه خود ندارد مگر اینکه دستگاه دیگری در  
ناحیه جستجو وجود داشته باشد.

نوار سیگنال:

این نوار زمانی پر می شود که پالس از سیم پیج  
جستجو توسط یک هدف بیشتر القا شود. بزرگتر

یا نزدیکتر به هدف، نوار بیشتر پر می شود.

نوار حالی:

این سیگنال القا شده توسط جیب های  
توخالی زیرزمینی و حفره ها / حفره ها را نشان  
می دهد.

وضعیت اتصال:

این نماد سیم پیج جستجوی پیوست شده


فعلی یا در صورت قطع ارتباط در مازول  
اتصال یا سیم پیج جستجو را نمایش می دهد.

اگر جستجوی Smart Pulse قبل از انجیلک طیف

انجام شده باشد، مقادیر حساسیت، نویز و نرخ نمونه به آنالایزر  
طبقاً از سیستم Smart Pulse متغیر می شوند.

پس از تنظیم هر یک از پارامترها، دستگاه باید دوباره





منطقه هدف ۱ متر در ۱ متر بینه شده است.



## آنالایزر طیف

تعادل را طوری تنظیم کنید که دستگاه خارج از ناحیه مورد نظر بیکار باشد.

کلید گرفتن را فشار دهید تا به ناحیه مورد نظر بروید. موقعیت شروع را انتخاب کنید  
فشار دادن سیم پیچ جستجو را در لبه قرار دهید  
ناحیه مورد نظر را فشار داده و سیم پیچ جستجو را همانطور که در رابط نشان داده شده است روی ناحیه مورد نظر حرکت دهید.




## آنالایزر طیف

این روند را برای همه طرف ها تکرار کنید.  
هنگامی که تمام قرائت ها انجام شد، دستگاه آنها را به یک سطح رسم شده سه بعدی نهایی که قدرت و عرض سیگنال را نشان می دهد، پردازش من کند.

رابط نتیجه نهایی نوع هدف و عمق تخمین را نشان می دهد.

سپس کاربر می تواند نتیجه را ذخیره کند یا اسکن را دوباره راه اندازی کند.



مکان یاب دوربرد

این دستگاه با دو سیستم زیر قابل

۱۰۰۰۰۰

۱. سیستم مکان یاب دستی دوربرد: اصطلاح کابجه راهنمای کاربر توانایی کاربر را برای تنظیم دستی پارامترهای جستجو برای مطابقت با نیازهای مورد نیاز جستجو توصیف می‌کند، جایی که نوع هدف را می‌توان از لیست علاوه بر پارامترهای دیگر به عنوان جلوی تنظیم کرد. فاصله جستجو و عمق



## ۲. سیستم یاپ خودکار دوربرد:

- دستگاه دارای سیستم تشخیص خودکار پرای  
اهداف واقع شده است و نوع هدف را به صورت  
خودکار بر روی صفحه نمایش نشان می دهد  
و فاصله هدف از دستگاه را با دقت بالا محاسبه  
می کند

• کاربر همچنین می تواند پس از به دست  
آوردن مکان مورد نظر به صورت خودکار عمق  
را تعیین کند. این دستگاه گزارش  
جامعی از روند جستجو با قابلیت ذخیره  
گزارش پرای پرسی در اختیار کاربر قرار

300

أنتن با بھرہ پالا و انتن رومینگ  
باید اقتدا به دابط حستجو متصا

- 11 -

آنتن با بهده بالا را همانطور که در "شکل 5-مجموعه آنتن با بهده بالا" در صفحه 22 نشان داده شده است، موتاًز کنید.

آنتن های رومینگ را همانطور که در "شکل 6 - مونتاژ آنتن های رومینگ" در صفحه 23 نشان داده شده است، جمع کرد.

پس از انتخاب سیستم، رابط پارامترهای جستجو را نشان می‌دهد که عبارتند از:

۱. هدف:

اهداف متعددی برای انتخاب وجود دارد (طلاء، قطعه طلا، نقره، مس، برنز، آهن، قلع، سرب، آلومینیوم، شهاب سنگ، الماس، زمرد، آب و حفره).

هدف را می‌توان با استفاده از انتخاب کرد.



۲. فاصله جستجو: از

۱۰۰ متر شروع می‌شود تا ۲۲۵۰ متر با استفاده از آن قابل تنظیم است.

۳. عمق:


از ۱ متر تا ۵۰ متر شروع می‌شود. با

استفاده از آن می‌توان آن را افزایش یا کاهش داد.



۴. جستجو را شروع کنید:

نمای کلی از پارامترهای جستجو را نمایش می‌دهد. برای ادامه به رابط جستجو فشار دهید.



## جستجوی دوربرد دستی

یک تصویر نحوه صحیح نگه داشتن دستگاه را نشان می دهد که در حالت عمودی و موازی با زمین قرار دارد در حالی که آنتن های رومینگ را در وسط نگه می دارد.

بعد از اینکه دستگاه را به درستی نگه داشتید یا کلید گرفتن را فشار دهید.



### رابط جستجو از اشیاء زیر تشکیل شده است:

1. پنجه شکل موج عملکرد و ارسال فرکانس سیگنال خروجی را به درستی نشان می دهد.



2. قطب نما جهت جریان دستگاه را نشان می دهد.



3. نشانگر شبیب موقعیت نگهداری دستگاه را در طول فرایند جستجو نشان می دهد، بنابراین کاربر می تواند آن را در محدوده سبز نگه دارد.

4. جعبه اطلاعات هدف، پارامترهای جستجوی انتخاب شده را نشان می دهد.

5. نعادنخیزه برای ذخیره اطلاعات جستجوی فعلی برای بررسی است.

6. نشانگر آنتن های رومینگ موقعیت فعلی آنتن ها را نسبت به دستگاه نشان می دهد.

## جستجوی دوربرد دستی

کار و مکان یابی اهداف با استفاده از سیستم:  
دستگاه باید معادل باشد و به درستی نگه داشته شود.

نشانگر ردیابی در وسط رابط  
نشان داده می شود.

\* دستگاه را نگه دارید تا سیگنالی  
دریافت شود که آتنن ها از موقعیت  
معادل به سمت دیگری حرکت می کنند.

\* کاربر با آتنن ها به سمت  
مسیر جدید می چرخد.

\* با فشار دادن کلید گرفتن، نشانگر ردیابی  
را بازنگرانی کنید و نشانگر را به وسط  
بازگردانید.

\* اگر آتنن ها در همان مسیر باقی بمانند، مسیر  
هدف صحیح است.

\* اگر آتنن ها به سمت دیگری چرخید،  
کاربر باید مراحل قبلی را دوباره  
تکرار کند.

\* پس از آن، کاربر می تواند برای ردیابی مسیر هدف و مکان  
یابی آن پیاده روی کند.



## جستجوی دوربرد دستی

• کلید گرفتن را یک بار فشار دهید تا نشانگر هدف که لوزی در مرکز بالای رابط است نمایش داده شود.

• مستند صدای تعاملی را به سمت هدف تولید می کند. به سمتش راه برو

• اگر آنتن ها کمی از مسیر صحیح به چپ یا راست دور شوند، صفحه نمایش فلش هایی را نشان می دهد که کاربر را برای تنظیم جهت در مسیر مستقیم راهنمایی می کند.

• پس از عبور از نقطه هدف، آنتن ها تمام مسیر را به چپ یا راست می چرخانند. سپس کاربر باید متوقف شود و این اولین توقف است.

• برای ردیابی مسیر جدید، با حرکت آنتن ها پچرخانید.

• آنتن ها در همان خط مسیر اول اما در جهت مخالف تثبیت می شوند. این جهت را ادامه دهید تا آنتن ها دوباره پچرخند. در اینجا کاربر باید دوباره متوقف شود و این توقف دوم است.

• نقطه هدف، نقطه میانی بین اولین و دومین توقف است.



## جستجوی دوربرد خودکار

جستجوی خودکار طولانی مدت را از منوی اصلی انتخاب کنید.

یک تصویر نحوه صحیح نگه داشتن دستگاه را نشان می دهد که در حالت عمودی و موازی با زمین قرار دارد در حالی که آنتن های رومینگ را در وسط نگه می دارد.

بعد از اینکه دستگاه را به درستی نگه داشتید یا کلید گرفتن را فشار دهید.

را بط نشان می دهد:

1. نشانگر جستجو در وسط رابط.

2. قطب نما جهت دستگاه فعلی را نشان می دهد.

3. نشانگر تعادل موقعیت نگهداری دستگاه را در طول فرآیند جستجو نشان می دهد، بنابراین کاربر می تواند آن را در محدوده سبز نگه دارد.

4. نشانگر تشخیص هدف تعاملی.

5. مراحل جستجو و فاز فعلی.



با ناحیه جستجوی مورد نظر رویرو شوید و منتظر بمانید تا دستگاه سیگنال را دریافت کند که آنها به سمت جهت‌های هدف حرکت می‌کنند.

سپس با آنها بچرخانید، در همین حین صبر کنید تا متر تعاملی فرآیند ارزیابی و تشخیص را به پایان برساند.



رابطه، هدف یا اهداف یافت شده را در منطقه جستجو نشان می‌دهد.

برای فهرست کردن اهداف شناسایی شده، کلیدهای یا را فشار دهید تا انواع هدف را ببینید.

یکی از اهداف شناسایی شده را برای تعیین موقعیت و اندازه گیری فاصله آن انتخاب کنید.

هنگامی که هدف از لیست اهداف شناسایی شده انتخاب می‌شود، رابطه به مرحله بعدی در سیستم، که اندازه گیری فاصله است، می‌رود.



## جستجوی دوربرد خودکار

نحوه داشته باشید که دستگاه هنگام

که به سمت جهت هدف انتخاب شده اشاره می کند،  
یک اعلان صوتی می نماید.

این نقطه و جهت نقطه شروع و جهت  
فاصله اندازه گیری هدف است. اندازه  
گیری فاصله هدف:

هنگامی که دستگاه به سمت هدف نشانه می  
رود و صدای اعلان ایجاد می کند جهت  
اید حفظ شود.

\* در آینجا، نقطه شروع باید انتخاب شود. در  
سمت چپ یا راست نقطه فعلی.

فشار دهید و فلن بسته به انتخاب،  
اعلان حرکت 25 متری به جب یا راست را نشان  
می نماید.

پس از طی مسافت 25 متری دستگاه را درست  
پیگیرید و منتظر خواندن آتن باشید.

خواندن با جرختن آتن ها به  
سمت هدف و تقطیع با هسپر  
اول نشان داده می شود.

اگر خواشن به سمت هدف متوجه شد، کلید گرفتن  
را فشار دهید تا فاصله هدف را بدست آورید.



79

## جستجوی دوربرد خودکار

نحوه در بالای رابطه تداش داده می

شود. اگر نیجه نشان داده نشد، فلن چشمک

من زندگ نشان می نهد کاربر باید 25 متر  
دیگر حرکت کند.

سپس کلید را فشار دهید تا فلاش ها  
منطقی با فاصله هدف از نقطه جستجو را

بینید.

رابطه به مرحله بعدی که ردیابی  
هدف است ادامه می دهد.



## جستجوی دوربرد خودکار

افرایند ریدایپی هدف

- وضعیت متعادل دستگاه را حفظ کنید.

رابط نشانگر ریدایپی سیگنال را در وسط نشان می‌دهد.

- جهت هدف را با فشار دادن کلید گرفتن مقداردهی اولیه کنید.



جهت آنچه را دنبال کنید اگر آنچه در آن

مسیر باقی بمانند، مسیر رسیدن به هدف صحیح است، اما اگر آنچه را تغییر جهت دهدند، کاربر باید مراحل قبلی را تکرار کند.

برای ریدایپی مسیر هدف و پیدا کردن آن پیاده روی کنید.

دستگاه صدای ناعمالی را به سمت هدف تولید می‌کند.



- به سمت آن راه بروید اگر آنچه‌ها کمی به چپ یا راست

از مسیر صحیح دور شوند، صفحه نمایش فلش‌هایی را نشان می‌دهد که کاربر را برای تنظیم جهت در مسیر مستقیم راهنمایی می‌کند.




\* پس از عبور از نقطه هدف، آتنن ها تمام راه را به چپ یا راست می چرخانند. سپس کاربر باید متوقف شود و این اولین توقف است.

\* برای ردیابی مسیر جدید، با حرکت آتنن ها پچرخانید. آتنن ها در همان خط مسیر اول اما در جهت مخالف تثبیت می شوند.  
 \* به راه رفتن در این جهت ادامه دهید تا آتنن ها دوباره پچرخند. در اینجا کاربر باید دوباره متوقف شود و این توقف دوم است.

\* نقطه هدف نقطه وسط بین توقف اول و دوم است.

\* پس از اتمام مرحله ردیابی هدف، دستگاه به مرحله اندازه گیری عمق می رود.



## جستجوی دوربرد خودکار

فرآیند اندازه گیری عمق:


کاربر باید 5 تا 10 متر از نقطه هدف فاصله بگیرد، در حالی که رابط اندازه گیری عمق آماده است.

کلید گرفتن را فشار دهید و منتظر پنهانیم تا آنچه‌ها که با اشاره مجدد به محل مورد نظر نشان داده شده اند، بخوانند.

هنگامی که بخوانند کامل شد، نتیجه عمق روی رابط نمایش داده می‌شود، سپس سیستم به آخرین مرحله که گزارش است می‌رود.

گزارش:

خلاصه ای از فرآیند جستجو شامل نوع هدف، فاصله، مسیر دنبال شده و عمق را ارائه می‌دهد. کاربر می‌تواند این گزارش را برای بررسی بعدی در حافظه دستگاه ذخیره کند یا با خروج از رابط و تأیید فرآیند، گزارش را کنار بگذارد.




## زنوفیزیک

پس از انتخاب سیستم، صفحه نمایش را بایط اسکن  
را نشان می‌دهد.

پرورب‌ها را در ناحیه اسکن قرار دهید سیس گیره‌ها  
و سیم را به پرورب‌ها و ماژول سیستم وصل کنید.  
سیس ماژول سیستم را به واحد اصلی متصل کنید.

برای شروع هدف اسکن را با فشار دادن و فشار دادن  
اسکن انتخاب کنید. این دستگاه می‌تواند طلا،  
نقره، مس، برنج، آهن، آب و فضاهای خالی را اسکن کند.

توجه داشته باشید که نماد وضعیت اتصال نشان می‌  
دهد که آیا پرورب یا ماژول اتصال سیستم قطع شده است.



## زنوفیزیک

دستگاه فرآیند اسکن را در ناحیه شروع می کند و  
نتیجه را در پایان نشان می دهد.

نتیجه هم احتمال هدف یافت شده و هم عمق  
تخمینی را نشان می دهد.

هنگامی که اسکن به پایان رسید، می توان آن را برای بررسی  
أینده ذخیره کرد یا دوباره راه اندازی کرد.



## اقدامات احیاطی برای محوطه عملیاتی

## شارژ باتری

- ممکن است دستگاه شما به دلیل محیط در  
هزابط ذیر گرم شود.
- برای جلوگیری از کوتاه شدن طول عمر باتری، آسیب  
رساندن به دستگاه یا ایجاد آتش سوزی هراقب باشید.
- دستگاه خود را دردهای خیلی سرد یا خیلی گرم  
لکهداری نکنید.
- دستگاه خود را برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم  
خوشیده قرار ندهید.
  - از دستگاه خود برای مدت طولانی درمناطق  
بسیار گرم مانند داخل خودرو در تابستان  
استفاده نکنید.
  - دستگاه را در مناطق که ممکن است بیش از حد گرم  
شود، مانند روی تشك گرها یا لکنیک قرار ندهید.
  - دستگاه خود را در نزدیکی یا در بخاری، هایکروویو،  
تجهیزات پخت و پز داغ یا در ارتفاع بالا قرار ندهید.
  - ظروف تحت فشار  
هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید.
- شارژر را از کابل از کابل شده به هفراه دستگاه استفاده کنید. در صورت استفاده از کابل های مختلف ممکن است دستگاه آسیب  
برای صرفه جویی در مصرف انرژی، شارژر را در صورت عدم استفاده از برق  
مکث.
- شارژر کلید برق ندارد، بنابراین برای  
جلوگیری از هدر و قلن برق، باید شارژر  
را از پریز برق جدا کنید. شارژر  
باشد.
- 1 کابل DC را به چک شارژ دستگاه وصل کنید.
- 2 آداپتور برق را به یک پریز برق وصل کنید.
- 3 پس از شارژ کامل، شارژر را از دستگاه  
 جدا کنید.
- پس شارژر را از پریز برق جدا کنید.

86

## باتری

## نکات و اقدامات احیاطی در مورد شارژ باتری

- وقتی شارژ باتری کم است، نهاد  
باتری خالی به نظر می رسد.
- اگر باتری به طور کامل تخلیه شود،  
هنگامی که شارژ وصل می شود دستگاه  
نه تواند بلا فاصله روشن شود. اجازه نهد  
باتری خالی شده جدد دلیله قبل شارژ شود.  
روشن کردن دستگاه  
عن لوآن از دستگاه در حین شارژ خارج خدن
- استفاده کرد، اما ممکن است شارژ کامل باتری بیشتر  
طول بکشد.
- اگر دستگاه در حین شارژ یک منبع تغذیه  
قابلیت دریافت کند، ممکن است دستگاه  
کار نکند. اگر این اتفاق افتاد، شارژر را از دستگاه  
 جدا کنید.
- در حین شارژ ممکن است دستگاه  
و شارژر گرم شوند. این طبیعی است و نباید  
بر طول عمر یا عملکرد دستگاه تأثیر بگذارد.
- اگر باتری بیش از حد معمول داغ شود، شارژر  
ممکن است شارژ را متوقف کند.
- اگر دستگاه به درستی شارژ نمی شود، بگیرید  
Dستگاه و شارژر به AJAX یا  
مزک خدمات مجاز

**اطلاعات تماس****AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD.****نشان**

N.W. Briarcliff Parkway 1201  
سيوث، ميسوري، 64116 الولايات المتحدة الأمريكية

**تلفن**

0485 298 816 +1  
3744 816 399 +1

**وب سایت****ایمیل**

info@ajaxdetection.com  
<http://www.ajaxdetectioncom>



برای حفاظت از محیط زیست جهانی و به عنوان یک بودستدار محیط زیست، AJAX باید به شما پاداوری کند که ... بر اساس مستورالعمل اتحادیه اروپا ("EU") در مورد ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، مستورالعمل 96/EC/2002، که از 13 اوت اجرایی می شود در سال 2005، محصولات "تجهیزات برقی و الکترونیکی" را دیگر نمی توان به عنوان زباله شهری دور ریخت و سازندگان تجهیزات الکترونیکی تحت پوشش موظف به پس گرفتن این محصول در بایان عمر مفید خود خواهند بود. AJAX با الزامات بازیس گیری محصول در بایان عمر محصولات با مارک AJAX که در اتحادیه اروپا فروخته می شوند، مطابقت خواهد داشت. شما می توانید این محصولات را به تقاضای جمع آوری محلی بازگردانید.



## سیاست زیست محیطی

این محصول به گونه ای طراحی شده است که امکان استفاده مجدد از قطعات و بازیافت منابع را فراهم می کند و نباید در بایان عمر آن دور از داخله شود.

کاربران باید بروای بازیافت و دور ریختن محصولات پایان عمر خود را محل جمع آوری مجاز محلی تعامل بگیرند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بازیافت، از وب سایت [envo@ajaxdetector.com](mailto:envo@ajaxdetector.com) کاربران همچنین ممکن است در [www.ajax.com](http://www.ajax.com) با ما تماس بگیرند. برای کسب اطلاعات در مورد دفعه صحیح، پس گرفتن بازیافت و جداسازی محصولات AJAX



## التحادیه اروپا:



باتری ها، بسته های باتری و باتری های نباید به عنوان زباله های خانگی طبقه بندی نشده دور ریخته شوند. اطفا از سیستم جمع آوری عمومی برای بازگرداندن بازیافت یا درمان انها مطابق با مقررات محلی استفاده کنید.

## آیرون 電池 請 回收



برای حفاظت بیشتر از محیط زیست، باتری های زباله باید به طور جداگانه برای بازیافت یا دفعه ویژه جمع آوری شوند.

## کالیفرنیا، آیلان، محدوده امریکا:



مسئول دکمه ای و باتری لیتیوم بیوان ممکن است حاوی مواد پرکلارات باشد و هنگام بازیافت یا دور ریختن در کالیفرنیا لیاز به رسیدگی خاصی دارد. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> مراجعه کنید

